



Les filtres autonettoyants VITA sont conçus pour la filtration des eaux domestiques, collectives et industrielles.

- Tête et accessoires en polyamide renforcé de fibre de verre
- Raccordement pivotant à 360°
- Avec vis de rappel en laiton et joints
- Rinçage manuel à contre-courant
- Cartouche filtrante à maille inox de 89µ
- Pression PN 16 bars



Code article	Modèle	Débit M³/h	Ø DN	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Poids Kg
JE1003 012	VITA 1"	7.8	M 1"	354	292	110	183	165	1.5
JE1003 013	VITA 1¼"	8.0	M 1¼"	354	292	110	188	165	1.6
JE1003 014	VITA 1½"	9.7	M 1½"	354	292	110	254	175	2.1
JE1003 015	VITA 2"	10.1	M 2"	354	292	110	262	175	2.5



FR

Fixer manuellement les calottes, ouvrir les vannes en amont pour vérifier la présence éventuelle de fuites. Serrer encore plus les calottes si nécessaire avec une clé sur un quart de tour à la fois en vérifiant les étanchéités avant de serrer à nouveau. Ne pas serrer excessivement les calottes pour ne pas endommager les étanchéités.

DE

Ziehen Sie die Überwurfmutter von Hand an und öffnen Sie die vorgelagerten Ventile, um sie auf Dichtheit zu prüfen. Ziehen Sie die Überwurfmutter gegebenenfalls mit einem Schraubenschlüssel um jeweils eine Vierteldrehung an und prüfen Sie dabei die Dichtungen, bevor Sie sie wieder festziehen. Ziehen Sie die Überwurfmutter nicht zu fest an, damit die Dichtungen nicht beschädigt werden.

IT

Nell'installazione del filtra, procedere fissando le calotte avvitandole manualmente, aprire le valvole a monte per verificare se siano presenti eventuali perdite. Se necessario stringere ancora le calotte con una chiave per un quarto di giro alla volta, verificando le tenute, prima di stringere nuovamente. Non serrare eccessivamente le calotte per non danneggiare le tenute.

EN

Proceed by tightening the caps by hand; open the upstream valves to check for any leaks. If necessary, tighten the caps again with a wrench a quarter turn at a time, checking the seals before tightening again. Do not overtighten the caps to avoid damaging the seals.

ES

Proceder fijando los casquetes atornillándolos manualmente, abrir las válvulas aguas arriba para verificar si existen pérdidas. Si es necesario, ajustar una vez más los casquetes con una llave un cuarto de giro a la vez, verificando las juntas, antes de ajustar nuevamente. No apretar excesivamente los casquetes para no dañar las juntas.